


ガリレオマンション小田原 不具合報告書

- = DSP 系統
- = 雑排系統
- = 不具合エリア



① 掃除口が満水状態

② 堆積物によって閉塞寸前

③ 錆びによる腐食


⑤ 継手が錆びて激しく腐食

⑥ 掃除口が錆びて腐食

① 掃除口が満水状態

② 堆積物によって閉塞寸前



③ 継手が錆びて腐食



④ 外部マスに木の根侵入

⑤ 継手が錆びて激しく腐食

⑥ 掃除口が錆びて腐食



④ 外部マスに木の根侵入

DSP